

**- Nota de premsa -**

## **Façana, pista Trèvol i nou equipament cultural, condicions irrenunciables**

---

**El local on es va produir l'esfondrament forma part d'un edifici que està inclòs en un àmbit pendent de desenvolupament urbanístic. En aquest sentit, a l'igual que succeeix amb altres espais de la ciutat, per tal que es produeixi el desenvolupament es necessita que més del 50% dels propietaris prenguin la iniciativa per activar la transformació de l'espai.**

El local on es va produir l'esfondrament forma part d'un edifici que està inclòs en un àmbit pendent de desenvolupament urbanístic. En aquest sentit, a l'igual que succeeix amb altres espais de la ciutat, per tal que es produeixi el desenvolupament es necessita que més del 50% dels propietaris prenguin la iniciativa per activar la transformació de l'espai.

En tot cas, tal com preveuen les normes urbanístiques vigents, el govern municipal demanarà que, en el desenvolupament de l'espai, es tingui en compte tres temes essencials:

- 1) El manteniment de la façana històrica de l'edifici
- 2) L'existència de l'espai verd de l'antiga pista Trèvol
- 3) La generació d'un nou equipament cultural *El Tabaran*, que haurà de tenir com a mínim uns 1.200m<sup>2</sup> aproximadament.

Seguint les indicacions de l'Ajuntament, la comunitat de propietaris de l'edifici conegut com a *El Tabaran*, ja ha comunicat al consistori qui és el tècnic responsable d'avaluar l'estat de l'edifici privat i d'emetre informe sobre quines han de ser les actuacions que s'han de dur terme en els propers dies.

De moment, i mentre no es duguin a terme les mesures necessàries, encara no es permet l'accés a l'edifici.

**Mollet del Vallès, 13 de febrer de 2018**

**Departament de Premsa i Comunicació**

Ajuntament de Mollet

Telèfon 93 563 51 07

Mòbils 692 62 32 83

[premsa@molletvalles.cat](mailto:premsa@molletvalles.cat)

